
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av huvudrotormastens fläns

GÄLLER: BO 105

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i Eurocopter Deutschland Alert Service Bulletin ASB-BO150-10-100

TID FÖR ÅTGÄRD: Efter dagens sista flygning och därefter i intervall av 100 flygtimmar

UNDERLAG: Eurocopter Deutschland Alert Service Bulletin nr. ASB-BO105-10-100

REFERENS: LBA LTA 97-275

BESLUTSDATUM: 1997-10-24

LFS 1997:47

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-192000	Civilair Norrköping	62450