

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Byte av förgasare för att förhindra oavsiktlig varvtalsreglering

GÄLLER: Robinson Model R22 S/N 2571 - 2664

ÅTGÄRD: Byt förgasare och temperaturmätare enligt FAA AD 97-25-05, Robinson Helicopter Company R22 Service Bulletin SB-82, daterad 3 mars, 1997 och KI-114 0-360 Engine Carburetor Change Kit instructions, Revisions A daterad 6 mars, 1997 eller senare utgåvor.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 50 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum

UNDERLAG: FAA AD 97-25-05
Robinson Helicopter Company Service Bulletin R22-82 daterad 3 mars, 1997

REFERENS: FAA AD 97-25-05

BESLUTSDATUM: 1998-01-21

LFS 1998:4

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-192000	Civilair Norrköping	62450