LUFTFARTSVERKET
161 89 BROMMA
SVERIGE
TEL: Stockholm 08/98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSBYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM
Telex - 19445

LUFTVÄRDIGHETS-ANVISNINGAR (LVA)

Flottörer
MOLINO - 1

LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
812	Molino modell MSF 900-1880 S/N 1001 t o m 1005 MSF 1235-2720 S/N 2001 t o m 2009 MSF 1560-3440 S/N 3001 t o m 3008	Tätning av skruvhål och upptagning av invändiga dränerhål Täta skruvhålen för gummibuffertarnas fastsättning i flottörernas nospartier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Tag upp dränerhål i skotten mellan flottörernas olika sektioner i enlighet med tillverkarens instruktioner.	Efter 1974-05-01: Före nästa flygning.	Underlag Instruktioner och materiel kan anskaffas från tillverkaren: Molino Oy 38800 JÄMIJÄRVI FINLAND Referens Finsk luftvärdighetsanvisning M 558/73	

1974-03-22

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.