LUFTFARTSVERKET
FARSTA GRUMMA
SVERIGE
TEL: Stockholm 08 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsverket ESSBYA
TELEX STOCKHOLM
Telex 19445

LUFTVÄRDIGHETS-ANVISNINGAR (LVA)

Luftfartyg allmänt
Syrgasutrustning
SCOTT AVIATION - 1

LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
783	Kemisk syrgasgenerator Scott Aviation Division of ATO INC. P/N 801386-01, -02 och -03 samt 801462-01, -02 och -03	Inspektion av syrgasgenerator Inspektera syrgasgeneratorn med avseende på korrosion i enlighet med angivet underlag. Byt ut korroderade detaljer i enlighet med samma underlag.	Före 1974-08-01.	Underlag Scott Aviation Service Bulletin 35-38 daterad 1973-02-01 med Revision No 1 daterad 1973-05-11. Referens FAA AD No 73-26-5	

1974-01-25

[illegible] LVA [illegible] vid [illegible] av [illegible] luftfartyg [illegible]. Anteckning om [illegible] i enlighet med LVA skall [illegible] resedagbok och i [illegible] journal för berörd flygmaskin med [illegible] LVA-nummer.