
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/byte av yttre lagerbana i övervarvskoppling

GÄLLER: Modellerna 369, 369A, 369D, 369E, 369F, 369FF, 369H, 369HE, 369HM, 369HS, 500N, YOH-6A och OH-6A

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i bifogad kopia av FAA Ad 98-09-02

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 50 flygtimmar räknat från detta LVD's beslutsdatum

UNDERLAG: FAA AD 98-09-02 och där angivet underlag

REFERENS: FAA AD 98-09-02

BESLUTSDATUM: 1998-05-08

LFS 1998:35

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-192000	Civilair Norrköping	62450