
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll och reparation av landställsinfästning

GÄLLER: BN2, BN2A, BN2B och BN2T Islander

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i bifogad kopia av CAA AD 011-10-97

TID FÖR ÅTGÄRD: Ej senare än 50 landningar och därefter inspektionsintervaller angivna i CAA AD 011-10-97

UNDERLAG: CAA AD 011-10-97
Pilatus Britten-Norman Service Bulletin BN2/SB235

REFERENS: CAA AD 011-10-97

BESLUTSDATUM: 1998-05-08

LFS 1998:35

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-192000	Civilair Norrköping	62450