


LUFTFARTSVERKET  
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE  
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20  
TELEGRAMADRESS:  
Luftfartsnätet - ESSSYA  
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

## LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 289  
21 februari 1968



289 Gäller: Helikopter typ AGUSTA BELL 206A

med serienummer upp t o m 8008  
samt 8011, 8013, 8014, 8018,  
8019, 8020 och 8026.

Tid för  
införande: Inom 100 flygtimmar dock senast den 31 maj 1968.

Åtgärd: MODIFIERING alternativt UTBYTE AV HÄVARM I SIDSTYR-  
SYSTEM

För att säkerställa tillräckligt spel mellan delar  
till överföringsdon i sidstyrsystemet skall vinkel-  
hävarm P/N 206-001-702-1 modifieras till -5 konfi-  
guration eller ersättas av vinkelhävarm P/N 206-001-  
702-5 enligt Agusta Technical Bulletin No BT 206-10.

Datum för  
ikraftträdande: 1 mars 1968.

Referens: RAI Airworthiness Directive No 68-48/A.B. 206 A-7.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en  
nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels  
luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd som vidtagits i enlighet med denna  
anvisning, skall införas i helikopterns resedagbok och  
journalkort med hänvisning till denna luftvärdighets-  
anvisnings nummer.