

LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 291
1 april 1968



X 291 Gäller: Flygplan typ PIPER PA-31
A med serienummer 31-2 t o m 31-29,
31-31 t o m 31-38, 31-40 t o m 31-45,
31-48 och 31-54.

Tid för åtgärd: Inom 10 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA.

Åtgärd: Utbyte av SLANGLEDNINGAR TILL OLJEKYLARE
Slangledning P/N 41230-09 och P/N 41230-12 till oljekylaren skall bytas ut på vardera motorn enligt Piper Service Bulletin nr 254.

Datum för ikraftträdande: 8 april 1968.

Referens: FAA Airworthiness Directive 67-25-6 reviderad enligt AD 67-29.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets rese-dagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.