



LUFTFARTSVERKET
Luftfartsinspektionen

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV
(LVD)

C. Ballonger & Luftskepp
Cameron/Thunder & Colt

LVD Nr 2934

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Periodiskt byte av "propane cylinder pressure relief valves"

GÄLLER: Cylindrar levererade för flygning med Cameron Ballons Limited/Thunder & Colt och Thunder & Colt Limited

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i bifogad kopia av CAA AD 002-11-98

TID FÖR ÅTGÄRD: Före nästa årstillsyn

UNDERLAG: CAA AD 002-11-98
Cameron Balloons (Thunder & Colt) Service Bulletin No. SB4

REFERENS: CAA AD 002-11-98

BESLUTSDATUM: 1999-01-25

LFS 1999:12

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-192000	Civilair Norrköping	62450

Bilaga till LVD 2934

CAA AIRWORTHINESS DIRECTIVE

002-11-98

APPLICABILITY Fuel cylinders supplied for flight by Cameron Balloons Limited/Thunder & Colt and Thunder & Colt Limited.

SUBJECT - DESCRIPTION Periodic replacement of propane cylinder pressure relief valves

COMPLIANCE - REQUIREMENT (SUMMARY) Compliance is required with Cameron Balloons (Thunder & Colt) Service Bulletin No. SB4 before the next annual inspection. The Service Bulletin requires inspection of the propane cylinder pressure relief valves for contamination and corrosion. This action is required due to degradation of pressure relief valve performance with age.