


ARKIV
LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 302
12 augusti 1968



X 302 Gäller: Helikopter typ AGUSTA BELL 206 A
med serienr t o m 8036
A

Tid för åtgärd: Inom 300 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA,
dock senast den 28.2.1969.

Åtgärd: MODIFIERING AV MOTORREGLAGE
Gränslägesstopp för friturbinens minimivarvtal skall
införas på friturbinsregulatorn enligt AGUSTA BELL
Technical Bulletin No BT 206-17.

Datum för
ikraftträdande: 19 augusti 1968.

Referens: RAI Airworthiness Directive No 68-117/A.B. 206 A-10.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en
nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels
luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna
anvisning, skall införas i helikopterns resedagbok och
journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsan-
visnings nummer.