


LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 305
12 augusti 1968



Y 305
A

Gäller:

Flygplan typ

MAULE M-4
med serienr 3 t o m 94

MAULE M-4C med
med serienr 1 C t o m 10 C

MAULE M-4S
med serienr 1 S t o m 3 S

MAULE M-4T
med serienr 1 T t o m 3 T

MAULE M-4-210
med serienr 1001 t o m 1045

MAULE M-4-210C
med serienr 1001 C t o m 1064 C

MAULE M-4-220S
med serienr 2001 S t o m 2003 S

MAULE M-4-220C
med serienr 2001 C t o m 2006 C

Tid för åtgärd: Inom 50 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA.

Åtgärd:

MODIFIERING AV SIDTRIMRODRETS INFÄSTNING

För att säkerställa sidtrimrodrets manöverbarhet skall dess infästning modifieras enligt Maule Aircraft Corporation Service Letter No 14.

Datum för

ikraftträdande: 19 augusti 1968.

Referens:

FAA Airworthiness Directive 68-7-8.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.