
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av nitar i motorkåpor

GÄLLER: P 68 alla modeller S/N 1 t.o.m. 400

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i Vulcan Air Service Letter n.09 daterad 28 januari 2000

TID FÖR ÅTGÄRD: Före nästa planerade tillsyn räknat från detta LVD's beslutsdatum om ej tidigare utfört.

UNDERLAG: Vulcan Air Service Letter n.09 daterad 28 januari 2000

REFERENS: Enac AD 2000-139 (kopia bifogad)

BESLUTSDATUM: 30 november 2000

LFS 2000:128

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram Civilair	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Norrköping	62450



enac

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile**PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'****SOGGETTO - OGGETTO:**Velivoli Partenavia/Vulcan Air P68 serie /
collegamento cappottature motore**RIFERIMENTI:****-Documentazione della Ditta Costruttrice:**
VULCANAIR S.p.A.

Service letter n. 09

N. 2
del 1

P.A.

- Prescrizioni Estere:

DATA DI ENTRATA IN VOGORE: 23 Aprile 2000

SCADENZA:

Alla prossima ispezione programmata a partire dalla data di entrata in vigore.

APPLICABILITA':Tutti i velivoli Partenavia (oggi Vulcan Air) della serie P68, fino al n.c. 400
incluso.**DESCRIZIONE:**Si prescrive l'esecuzione dell'ispezione richiesta dalla Service letter
a riferimento, in accordo alle procedure in essa specificate, entro la
scadenza sopra indicata.Si prescrive altresì di inviare all'ENAC - Direzione ECI, oltre che al
costruttore, il modulo allegato alla S.L. n. 09 (foglio 3 di 3) compilato,
qualunque sia l'esito dell'ispezione stessa.ENAC - Direzione ECI
via di Villa Ricotti 42
00165 ROMA

----- FINE -----

***** English Translation *****

In case of any difficulty reference shall be made to the italian original text.

AIRWORTHINESS DIRECTIVE No. 2000-139

Dated March 17, 2000

EFFECTIVE DATE: April 23, 2000

APPLICABILITY:

Partenavia / Vulcan Air P68 series aeroplanes, all models, S/Ns 1 through 400 in

SUBJECT

P68 misalligned Engine Nacelle/Cowl rivet

COMPLIANCE

Before the next scheduled inspection after the effective date of this AD.

REFERENCE

Vulcan Air Service Letter n. 09 original issue dated January 28, 2000.

DESCRIPTION

Carry out the inspection called for by the Vulcan Air Service Letter n.09

in accordance with the procedure in there specified, within the terms set forth in the compliance paragraph of this AD.

It is requested to send to ENAC - Direzione ECI and to the manufacturer the form included in the S.L. n. 09 (3 of 3), whatever the result of the inspection

----- END -----

*Il Certificato di Navigabilità dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la Prescrizione di Aeronavigabilità in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.
La effettuazione della Prescrizione di Aeronavigabilità deve essere annotata, a cura dell'Esercente, sui libretti dell'aeromotore o dell'elica.*