

LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 313
6 sept 1968



313 Gäller:

A

Flygplan typ PIPER PA-31 och PA-31-300
med serienr 31-2 t o m 31-220,
31-222, -223, -225, -228, -234,
-237, -238, -240, -242 och
-243

Tid för åtgärd: Inom 25 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA.

Åtgärd: INSTALLATIONSÄNDRING AV BRÄNSLE- och ELLEDNINGAR

För att förhindra nötning av bränsle- och elledningar som finns under panel till bränsletankväljare skall modifiering införas enligt senaste utgåva av Piper Service Bulletin No 278.

Datum för
ikraftträdande: 13 september 1968.

Referens: Piper Service Bulletin No 278.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.