


LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08/98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 316
18 september 1968



X 316 Gäller:

Helikopter typ AGUSTA BELL 206 A

med serienr upp t o m 8018

BELL 206 A

med serienr 4 t o m 103

Tid för åtgärd: Inom 300 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA dock senast den 28 februari 1969.

Åtgärd: MODIFIERING AV INSTRUMENTKONSOL

Förstärkning av instrumentkonsol skall utföras enligt Agusta Technical Bulletin No BT 206-19 eller motsvarande Bell Service Letter 206 A No 10.

Datum för ikraftträdande: 27 september 1968

Referens: RAI Airworthiness Directive No 68-156/AB 206 A - 11

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i helikopterns resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.