
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/byte av säkerhetsbälte

GÄLLER: Anjou Aeronautique (tidigare TRW Repa SA tidigare L'aiglon) säkerhetsbälten av typ 343.

ÅTGÄRD: Utför åtgärd enligt DGAC AD 2002-105(AB) R2.

TID FÖR ÅTGÄRD: Första åtgärden krävdes enligt LVD Nr 2-3240 inom 6 månader från dess beslutsdatum, 15 maj 2002. Utför därefter förnyad kontroll enligt DGAC AD 2002-105(AB) R2 med intervall ej överstigande 18 månader. Beakta även reviderade livstidsbegränsningar enligt samma AD.

UNDERLAG: Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande Internetadress: http://195.68.62.11/GSAC/ad_cns.nsf/index_fr eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

REFERENS: DGAC AD 2002-105(AB) R2

BESLUTSDATUM: 9 maj 2003

LFS 2003:48

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Norrköping	62450