
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av bultar till stjärtrotorväxelns infästning i stjärtbommen.

GÄLLER: MD Helicopters Inc. modeller 369D, 369E, 369F och 369FF med stjärtbommar serienummer 5001 - 5032 modifierade i enlighet med Aerometals STC SH5055NM. Modeller 369D och 369E med fäst bultar till stjärtrotor växellåda modifierade i enlighet med Aerometals STC SH4801NM.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt FAA AD 2002-13-05 R1. Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande internetadress: <http://www.faa.gov/> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 25 flygtimmar räknat ifrån detta LVD's beslutsdatum, därefter enligt FAA AD 2002-13-05 R1.

UNDERLAG: Aerometals Service Bulletin SB-001 daterad 3 augusti, 2000 eller senare utgåva.

REFERENS: FAA AD 2002-13-05 R1

BESLUTSDATUM: 31 januari 2003

LFS 2003: 18

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450