


ARW

LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08/98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 327

4 november 1968



X 327 Gäller:

Flygplan typ

CESSNA 177

A
med serienummer 661, 17700001 och
17700003 t o m 17701164.

Tid för åtgärd: Inom 10 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA.

Åtgärd:

UTBYTE AV LEDNING TILL OLJETRYCKSMÄTARE

Det har inträffat brott på kopparledningen till motorns oljetrycksmätare. Därför skall berörd ledning mellan motorns vevhus och flygplanets brandskott bytas ut mot slangledning enligt Cessna Service Letter SE 68-14, Supplement No 1.

Datum för

ikraftträdande: 8 november 1968.

Referens:

FAA Airworthiness Directive 68-18-2.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.

MW