
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Justering av gångtider på huvud/stjärtrotor komponenter

GÄLLER: Eurocopter modeller:
- SA 330 F, G och J.
- AS 332 C, C1, L och L1
- SA 341 G och SA 342 J
- AS 350 B, BA, BB, B1, B2, B3 och D
- AS 355 E, F, F1, F2 och N
- SA 365 C, C1, C2 och C3
- AS 365 N, N1, N2 och N3

ÅTGÄRD: Utför åtgärd enligt DGAC AD 2002-452(A) R1. Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande Internetadress:
http://195.68.62.11/GSAC/ad_cns.nsf/index_fr eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt DGAC AD 2002-452(A) R1

UNDERLAG: Eurocopter Alert Service Bulletins SA 330 No. 65.110, AS 332 No. 62.00.58, SA 341/342 No. 65.60, AS 350 No. 62.00.25, AS 355 No. 62.00.27, SA 365 C No. 65.41, AS 365 N No. 62.00.19.

REFERENS: DGAC AD 2002-452(A) R1

BESLUTSDATUM: 9 maj 2003

LFS 2003:49

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450