
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Inspektion av fästplatta för lyftanordning.

GÄLLER: Lyftanordningar tillverkade av Breeze Eastern Aerospace serien BL-16600 utom BL 16600-160.

Dessa lyftanordningar kan vara installerade på men ej begränsade till Augusta A109, Bell 206, Bell 222, Bell 407, Eurocopter France AS332, McDonnell Douglas MD-500 och Sikorsky S-61 helikoptrar.

ÅTGÄRD: Utför inspektion av fästplatta för lyftanordning med avseende på sprickor och om nödvändigt byt ut skadade delar enligt Breeze Eastern Customer Aerospace Advisory Bulletin CAB-100-56 daterad 1997-11-11.

TID FÖR ÅTGÄRD: Före användning av lyftanordning.

UNDERLAG: FAA AD 2002-20-05 finns tillgänglig på följande internetadress: <http://www.faa.gov/> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

REFERENS: FAA AD 2002-20-05

BESLUTSDATUM: 9 oktober 2002

LFS 2002:134

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450