
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Inspektion/modifiering av propellerlagret.

GÄLLER: Grob, G 103C TWIN III SL serienummer enligt LBA AD 1996-206/3.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt LBA AD 1996-206/3 samt däri refererade servicebulletiner.

TID FÖR ÅTGÄRD: Första åtgärd före nästa flygning och sedan enligt LBA AD 1996-206/3.

UNDERLAG: LBA AD 1996-206/3 samt i den refererade servicebulletiner finns tillgängliga på följande internetadress:
<http://www.lba.de/englisch/englisch.htm> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

REFERENS: LBA AD 1996-206/3

BESLUTSDATUM: 9 oktober 2002

LFS 2002:136

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450