
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Inspektion av övre och undre vingbalk.

GÄLLER: REVO, Incorporated Models Lake LA-4, Lake LA-4A, Lake LA-4P, Lake LA-4-200 och Lake Model 250 flygplan med serienummer enligt FAA AD 2002-21-05.

ÅTGÄRD: Utför åtgärd enligt FAA AD 2002-21-05.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt FAA AD 2002-21-05.

UNDERLAG: FAA AD 2002-21-05.
Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande internetadress: <http://www.faa.gov/> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

REFERENS: FAA AD 2002-21-05

BESLUTSDATUM: 28 oktober 2002

LFS 2002:138

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av "crankshaft gear retaining bolts".

GÄLLER: Alla Textron Lycoming motorer AEIO-540, IO-540, LTIO-540, O-540 och TIO-540 seriens kolvmotorer med "crankshaft gear retaining bolts" P/N STD-2209 installerade undantaget motorer med "singel-drive dual magnetos" och O-540-F seriens motorer för vilka FAA AD 99-03-05 gäller.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt FAA AD 2002-20-51 och Lycoming Service Bulletin Nr. 554 daterad 2002-09-30.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 10 flygtimmar eller inom 7 dagar efter detta LVD's beslutsdatum.

UNDERLAG: FAA AD 2002-20-51 finns tillgänglig på följande internetadress: <http://www.faa.gov/> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

REFERENS: FAA AD 2002-20-51

BESLUTSDATUM: 9 oktober 2002

LFS 2002:135

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram Civilair	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Norrköping	62450