
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av lödfogar till styrspakens lagerhus

GÄLLER: Slingsby Aviation T67A, T67B, T67C, T67M, T67M-MkII, T67M200, T67M260 och T67M260-T3A.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i bifogad kopia av CAA AD 005-07-2002.

TID FÖR ÅTGÄRD: Vid nästa 50 timmars tillsyn.

UNDERLAG: Slingsby Aviation Service Bulletin No. 175

REFERENS: CAA Airworthiness Directive 005-07-2002.

BESLUTSDATUM: 20 november 2002

LFS 2002:162

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450