
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av fastsättningsskruvar till höjdrodrets balansvikt

GÄLLER: Raytheon Aircraft Company, Beech 200, 300, 1900, F90 och A100-1 med serienummer enligt tabell i FAA AD 2002-23-11.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt FAA AD 2002-23-11 och i den refererad Raytheon Mandatory Service Bulletin 27-3187, Rev 1, daterad september 2001 eller senare utgåva.

Refererad FAA Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande internetadress: <http://www.faa.gov/> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt FAA AD 2002-23-11

UNDERLAG: Raytheon Mandatory Service Bulletin 27-3187, Rev 1, daterad september 2001 eller senare utgåva.

REFERENS: FAA AD 2002-23-11

BESLUTSDATUM: 3 december 2002

LFS 2002: 166

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram Civilair	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Norrköping	62450