
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Inspektion, repetitiv inspektion samt eventuellt byte av bränsleinsprutningsrör.

GÄLLER: Textron Lycoming motorer angivna i FAA AD 2002-26-01.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt FAA AD 2002-26-01.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt FAA AD 2002-26-01. Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande Internetadress: <http://www.faa.gov/> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

UNDERLAG: Textron Lycoming Mandatory Service Bulletin 342D, daterad 2001-07-10

REFERENS: FAA AD 2002-26-01

BESLUTSDATUM: 20 januari 2003

LFS 2003: 8

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450