
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll och åtgärd av nitförband.

GÄLLER: Raytheon Aircraft Company Beech modellerna: 36, A36, A36TC, B36TC, 58 och 58A.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt FAA AD 2003-01-01 samt i den refererade dokument. FAA AD 2003-01-01 finns tillgänglig på följande internetadress: <http://www.faa.gov/> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt FAA AD 2003-01-01.

UNDERLAG: Raytheon Mandatory Service Bulletin 53-3341, Rev.1 eller Rev 2.

REFERENS: FAA AD 2003-01-01

BESLUTSDATUM: 7 mars 2003

LFS 2003: 21

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450