
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Inspektion / utbyte av Rotax motorfäste P/N 886567.

GÄLLER: Rotax motorer listade enligt Austro Control AD No. 105R1, vilka har motorfäste P/N 886567 installerat.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt Austro Control AD No. 105R1.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt Austro Control AD No. 105R1. Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande internetadress:
<http://www.austrocontrol.co.at/austro/lta.html> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

UNDERLAG: Rotax Service Bulletin SB-912-028R1 / SB-914-016R1.

REFERENS: Austro Control AD No. 105R1.

BESLUTSDATUM: 23 januari 2003

LFS 2003: 16

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450