
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickkontroll av "Lower Spar Caps"

GÄLLER: Quality Aerospace Inc. (f.d. Ayres Corporation) S2R och 600 S2D modeller och serienummer enligt FAA AD 2003-07-01.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt FAA AD 2003-07-01. Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande internetadress: <http://www2.faa.gov/> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt FAA AD 2003-07-01

UNDERLAG: Ayres Service Bulletin No. SB-AG-39, daterad 17 September 1996

REFERENS: FAA AD 2003-07-01

BESLUTSDATUM: 16 april 2003

LFS 2003:40

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram Civilair	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Norrköping	62450