
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av Öppningsmekanism

GÄLLER: Fallskärmar av typen: Rettungsfallschirm RFS II med partnummer 904000-11 och serienummer 90001 t.o.m. 90133.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt LBA AD 2003-162. Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande internetadress:
<http://www.lba.de/dokumente/ad/html/miscellaneous.htm> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt LBA AD 2003-162.

UNDERLAG: Brüggemann & Co.KG Technische Mitteilung (Service Bulletin) Nr. LBA 001 dated April 11, 2003.

REFERENS: LBA AD 2003-162

BESLUTSDATUM: 9 maj 2003

LFS 2003:46

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 7	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450