
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Inspektion av "Air Exhaust Duct" och "Engine Fuel Line"

GÄLLER: Eurocopter AS 350 B3 helikoptrar utrustade med "engine flushing sytem" och modifierade enligt MOD 073098.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt DGAC AD 2003-208(A). Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande Internetadress:
http://195.68.62.11/GSAC/ad_cns.nsf/index_fr eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt DGAC AD 2003-208(A).

UNDERLAG: Eurocopter AS 350 Alert Service Bulletin (ASB) No. 71.00.16

REFERENS: DGAC AD 2003-208(A)

BESLUTSDATUM: 28 maj 2003

LFS 2003:69

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 7	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450