
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: **Modifiering av bränsle filter och returledning.**

GÄLLER: DA40D, Diamond Aircraft Industries GmbH S/N: 40.080, 40,084, D4.001
till och med D4.020 och D4.037.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt Austro Control AD No. 115. Refererad AD finns
tillgänglig på följande Internet adress:
<http://www.austrocontrol.co.at/austro/ita.html> eller kan vid behov erhållas
från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska
kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Före nästa flygning.

UNDERLAG: Diamond Aircraft Industries MSB 40-023, daterad 2003-07-17

REFERENS: Austro Control AD No. 115

BESLUTSDATUM: 29 juli 2003

LFS 2003: 90

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande
LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram Civilair	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Norrköping	62450