
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av sprint till reservfallskärm

GÄLLER: Alla sprintar till reservfallskärmar (ripcord pins) tillverkade av Capewell mellan 28 november 2001 och 15 juli 2003 samt alla sprintar till reservfallskärmar som ej kan identifieras vara av annat fabrikat och/eller annat tillverkningsdatum än ovanstående.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt Capewell Manufacturer Product Service Bulletin Number CW03-01, daterad 15 juli 2003. Refererat underlag finns tillgänglig på följande Internetadress:
<http://www.capewell.com/PIAPIN.pdf> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Före nästa användande.

UNDERLAG: Capewell Manufacturer Product Service Bulletin Number CW03-01, daterad 15 juli 2003

REFERENS: Capewell Service Bulletin Number CW03-01

BESLUTSDATUM: 11 augusti 2003

LFS 2003:98

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 7	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450