

---

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

---

**TITEL:** **Kontroll av TAWS**

**GÄLLER:** Alla Goodrich TAWS8000 "terrain awareness system (TAWS)", med P/N 805-18000-001, som innehåller "Mod None", "Mod A" eller "Mod B" .

**ÅTGÄRD:** Utför åtgärder enligt FAA AD 2003-13-08. Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande internetadress: <http://www2.faa.gov/> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

**TID FÖR ÅTGÄRD:** Utför åtgärder inom en månad räknat från detta LVD's beslutsdatum.

**UNDERLAG:** Goodrich Avionics Systems Inc. Service Memo SM#134, daterad 2 Maj 2003

**REFERENS:** FAA AD 2003-13-08

**BESLUTSDATUM:** 1 augusti 2003

**LFS** 2003:94

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.  
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

| Postadress        | Gatuadress  | Telefonnummer | Faxnummer    | Telegram<br>Civilair | Telex |
|-------------------|-------------|---------------|--------------|----------------------|-------|
| 601 79 NORRKÖPING | Vikboplan 7 | 011-19 20 00  | 011-19 25 75 | Norrköping           | 62450 |