

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av "nose gear fork"

GÄLLER: EADS Socata TB 9, TB 10 och TB 200 med serienummer 2054, 2074 t.o.m. 2155 och 2184.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt DGAC AD 2003-285(A). Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande Internetadress:
http://195.68.62.11/GSAC/ad_cns.nsf/index_fr eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt DGAC AD 2003-285(A)

UNDERLAG: EADS SOCATA Service Bulletin TB no 10-138, daterad maj 2003

REFERENS: DGAC AD 2003-285(A)

BESLUTSDATUM: 11 augusti 2003

LFS 2003:99

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 7	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450