

36/60

Gäller:

Motorer av typ **Gipsy Major I, Gipsy Six I och II samt Gipsy Queen II och III.**
Den modifiering som gäller för resp motor är markerad med X i tabellen under åtgärd.

Tid för åtgärd:

Motorer i flygplan - snarast, dock senast vid nästkommande grundöversyn.
Motorer i reserv - Före montering i flygplan.

Referens:

ARB Mandatory Aircraft Modifications and Inspections Summary, 1st April 1959. De Havilland Engine Service Technical News Sheet G No 39, 5/3-56.

Åtgärd:

Luftfartsstyrelsen föreskriver att modifieringar skola vidtagas på ovan angivna motorer i enlighet med de modifieringsnummer i De Havilland Modification News Sheet, Serie G, vilka äro angivna här nedan.

Modification News Sheet Serie G	Gäller	Motor typ Gipsy				
		Major I	Six I II		Queen II III	
G 1263	Införande av brandsäkra ledningar framför brandskottet i bränslesystemet	X	X	X	X	X
G 2217	Justering av ventiler för att erhålla rätt tryck mellan ventiltallrik och säte	X	-	-	-	X
G 2329	Bearbetning av cylindrar för att möjliggöra åtdragning med momentnyckel	X	-	-	-	X
G 2495	Modifiering av vevaxel, detaljnr 1300-1A	X	-	-	-	-
G 2242	Modifiering av magnetens impulsstartanordning	-	-	-	X	X

Ersätter LVA 11/1960 (på grund av tillkommen text under rubr "Tid för åtgärd").