

LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08/98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnatet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 374
9 juni 1969



X 374 Gäller:

Flygplan typ CESSNA modell

210-5 (205) med

S/N 205-001 t o m 205-0577

206, U206 och P206 med

S/N 206-001 t o m U206-1284

och P206-001 t o m P206-0566

210 och T210 med

S/N 21058221 t o m 21059111

och T210-001 t o m T210-0424.

Tid för
åtgärd:

Inom 50 flygtimmar efter ikraftträdande av denna LVA.

Åtgärd:

MODIFIERING AV BRÄNSLEPUMP.

För att undvika motorstopp vid användning av bränslepumpen skall ett motstånd installeras i pumpens el-krets enligt Cessna Service Letter No SE 69-9 (nuvarande utgåva daterad den 11 april 1969). *Suppl 1 av den 21-5-69*

Tid för ikraft-
trädande:

14 juni 1969.

Referens:

FAA Airworthiness Directive 69-8-11.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.