

LUFTFARTSVERKET
 STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
 TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
 TELEGRAMADRESS:
 Luftfartsnätet - ESSYA
 Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 382
 3 juli 1969



X 382 Gäller:

Flygplan typ PIPER

PA-31 och PA-31-300

S/N 31-2, 31-4,

31-6 t o m 31-345,
 31-347 t o m 31-357,
 31-359 t o m 31-366,
 31-368 t o m 31-373,
 31-375 t o m 31-378,
 31-380 t o m 31-384,
 31-386 t o m 31-406,
 31-408 t o m 31-422,
 31-426 t o m 31-428,
 31-430, 31-431, 31-433,
 31-434, 31-436, 31-437,
 31-439, 31-444 och 31-445

Tid för
 åtgärd:

Inom 50 flygtimmar efter ikraftträdande av denna LVA.

Åtgärd:

INFÖRANDE AV STALL-LISTER.

För att förbättra flygplanets stallegenskaper skall stall-
 lister installeras på vingarnas framkant i enlighet med
 Piper Service Bulletin No. 294 (nuvarande utgåva daterad
 den 16 maj 1969).

Tid för ikraft-
 trädande:

11 juli 1969.

Referens:

FAA Airworthiness Directive No. 69-11-5.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nöd-
 vändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luft-
 värdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna
 anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och
 journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsan-
 visnings nummer.