

LUFTFARTSVERKET
161 10 STOCKHOLM-BROMMA 10
SVERIGE
TFN: Stockholm 08/98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSBYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM
Telex - 1445

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 386 A
22 september 1969



X 386A Gäller:
A

Flygplan typ PIPER modell
PA-31 och PA-31-300 med
S/N 31-2 t o m 31-259

Tid för
åtgärd:

Inom 100 flygtimmar efter ikraftträdande av denna LVA.

Åtgärd:

MODIFIERING AV LANDSTÄLLET'S VARNINGSSYSTEM

För överensstämmelse med FAR 23.729 (e) skall landställets varningssystem modifieras i enlighet med anvisningarna i Piper Kit 760-250, daterat den 23 oktober 1968.

Tid för
ikraftträdande: 26 september 1969.

Referens:

FAA Airworthiness Directive No 69-13-4, reviderad enligt AD 69-18.

Upphäver:

LVA 386 (ändrade avsnitt förstreckade).

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.