

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 387
21 juli 1969



✓ 387 Gäller: Flygplan typ ZLIN
Z 526, Z 526 A och Z 526 AS

Tid för åtgärd: Inom 25 flygtimmar efter ikraftträdande av denna LVA.

Åtgärd: ÄNDRING AV FÖRARINSTRUKTION OCH FÄRGMARKERINGAR PÅ MOTOR-
INSTRUMENT

Den temporärt högsta tillåtna temperaturen hos motorns utloppsolja har ändrats från 105°C till 110°C. Därför skall dessa värden korrigeras i "Instruction for Pilot", Chapter III och IV. Vidare skall färgmarkeringar anbringas på motorinstrumentens glas (LUN 1521 och 1523) i enlighet med nedan angiven referens.

Tid för ikraft-
trädande: 25 juli 1969

Referens: Moravan Operating Bulletin Z 526/12.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.