

LUFTFARTSVERKET
601 79 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011 - 19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)



Motor , allmänt
OLJEFILTER -1 B
Upphäver:
OLJEFILTER -1 A

LVA nr

1279A	Titel: <u>Byte av oljefilter</u> Gäller: Oljefilter tillverkade av Champion Spark Plug Company med uppräknade P/N och tillverkningskod: P/N CH48108 1A7E och 2A7C samt P/N CH48109 1A7G och 1A7I, dock undantaget oljefilter märkta "Insp OK 5G7A" vid tillverkningskoden. Åtgärd: För att undvika störningar beroende på fel i oljefiltrets överströmningsventil skall berörda oljefilter bytas Tid för åtgärd: Efter 1978-06-05: Före flygning, om ej redan utfört enligt LVA 1279. Underlag: Champion Spark Plug Aviation Sales Bulletin No 77-13 Referens: FAA AD 77-12-05, revision 78-09
1883	Titel: <u>Kontroll av oljefilter</u> Gäller: Oljefilter tillverkade av Champion Spark Plug Corp., Toledo, Ohio 43661, USA, med typbeteckning SPIN-ON OIL FILTER CHAMPION P/N CH48110 Orsak: Metallspånor, som härrör sig från tillverkningsprocessen, har påträffats i ett antal nya oljefilter. Om nya oljefilter med metallspånor monteras, kan spånor komma in i oljesystemet och orsaka skador, som i sin tur leder till följdskador på motorn, av större eller mindre omfattning. Därför skall dessa oljefilter kontrolleras med avseende på förekomst av metallspånor enligt nedan: Kontrollera oljefiltret i den invändigt synliga cirkulära delen. Om det finns lösa spånor eller spånor (skägg), som sitter fast och som kan petas loss med ett lämpligt verktyg, skall oljefiltret kasseras. Anmärkning: Om oljefilter med metallspånor påträffas, skall detta rapporteras till: Luftfartsinspektionen 601 79 NORRKÖPING Tel: 011/19 20 00 Tid för åtgärd: Vid byte av oljefilter

1983-06-20

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.