

LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
593 A	SE 3130 Alouette II, SE 313B, SA 3180 Astazou, SA 318C	<u>Kontroll av frihjulsenheter</u> För frihjul med P/N 3130S.60.20.000.2 och 3160S.60.00.000..(där utelämnat tecken kan vara alla förekommande siffror), gäller vad som föreskrives i angivet underlag beträffande användande av dessa i helikopter SE 3130.	Efter den 7.2.1972: Vid byte av frihjulsenhet.	<u>Underlag</u> Bulletin-Service Aerospatiale Alouette No 01.28, nuvarande utgåva daterad den 10.11.1971. <u>Referens</u> Consigne de Navigabilité 72-8-28	
594 A	SE 3130 Alouette II, SE 313B, SA 3180 Astazou, SA 318B, SA 318C, försedda stjärtrotorväxlar med P/N 3130S.66.20.000 3130S.66.30.000 3130S.66.40.000 3130S.66.50.000 3130S.66.60.000 3130S.66.70.000, på vilka modifiering AM 1004 inte införts eller växlar med P/N 3160S.66.00.000 3160S.66.10.000 på vilka modifiering AM 1582 inte införts.	<u>Inspektion och eventuell bearbetning av skruv i stjärtrotorväxel</u> Inspektera omställnings-skruv med P/N 3130S.66.23.002 eller 3130S.66.50.016 med avseende på utförande av gängornas ingångar och om så erfordras, bearbeta gängtopparnas ändar enligt angivet underlag.	Efter den 7.2.1972: Inom 10 h	<u>Underlag</u> Bulletin-Service Aerospatiale Alouette No 01.29, nuvarande utgåva daterad den 10.11.1971. <u>Referens</u> Consigne de Navigabilité 72-8-28	
637 A	SE 3130 Alouette II SA 3180 Alouette Astazou försedda med huvudrotorblad vilka har lägre serienummer än 9555.	<u>Inspektion av huvudrotorblad</u> 1 Rengör och inspektera blad med P/N 3130.S.11.20.000.50 och 3130.S.11.30.000 i enlighet med angivet underlag. 2 Blad av andra typer inspekteras enligt följande: 2.1. Utför visuell inspektion i enlighet med angivet underlag. 2.2. Rengör och inspektera bladen i enlighet med angivet underlag.	Före den 15.9.1972. Efter den 4.9.1972: Före flygning. Före den 1.10.1972.	<u>Underlag</u> Bulletin-Service Aerospatiale Alouette No 01.30, nuvarande utgåva daterad den 30.6.1972. <u>Referens</u> Consigne de Navigabilité 72-98-29	
700 A	SA 315B Lama SA 3180 Alouette Astazou SA 318B SA 318C SE 3130 Alouette II SE 313B	<u>Kontrolldragning av bultförband i huvudrotorväxel</u> Kontrollera åtdragningsmomentet för bultarna 3130S.62.02.012.1 i enlighet med angivet underlag.	Efter 1973-04-21: Inom 5 flygtimmar på helikoptrar där berörd växel har 50 timmars gångtid eller mer. På övriga, då 50 timmars gångtid uppnås.	<u>Underlag</u> Service Bulletin Aerospatiale Lama SA315 No A 01.05, daterad 1973-03-08 Service Bulletin Aerospatiale Alouette No A 01.32, daterad 1973-03-08. <u>Referens</u> Consigne de Navigabilité 73-38-30 och 73-39-5	Gångtiden för växellådan är räknad från tillverkning eller senaste översyn.