

LUFTFARTSVERKET
 161 89 BROMMA
 SVERIGE
 TEL: Stockholm 08 98 00 20
 TELEGRAMADRESS:
 Luftfartssnötet - ESSBYA
 Komm - CIVILAIR STOCKHOLM
 Telex - 12445

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Luftfartyg, allmänt
 Bränslepump
 ZENITH - 1



LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
690 A	Bränslepump, Zenith modell P96 B 201 , P96 B 205 , P96 B 202 , P96 B 206 , P96 B 203 , P96 B 207 , P96 B 204 , P96 B 208 , med lägre S/N än 11940. Ovan uppräknade pumpar är installerade i, Morane Saulnier 880B t o m 893, Gardan GY 80 serien, Jodel DR 1050/1051 serien, Jodel D 140 - 150, men kan även förekomma i andra typer av luftfartyg. Filter med P/N FO4-003 tillverkade av Zenith för ovan uppräknade pumpar kan under drift ha blivit monterade i pumpar med P/N 476.459 och 476.410, tillverkade av Bendix.	<u>Inspektion och utbyte av filter</u> 1 Tag ned filtret för identifiering. Om filtret har P/N FO4-003 skall inspektion enligt pos 2 nedan utföras. Om filtret har P/N FO4-016 erfordras ingen ytterligare åtgärd. 2 Inspektera plaständstycken på filter P/N FO4-003 med avseende på skador. Är filtrets ändstycken klubbiga, upplösta, trasiga eller har andra defekter skall filtret bytas ut mot nytt filter av samma typ eller utbyttas enligt pos 3 nedan. Är filtret felfritt får det återmonteras. 3 Installera filter P/N FO4-016. Då denna åtgärd utförts får den upprepade inspektionen enligt pos 2 upphöra.	1 Efter 1973-04-09 Inom 25 flygtimmar om ej tidigare utfört. 2 Då man vid identifiering av filtret enligt pos 1 finner det vara P/N FO4-003. Dessutom förnyad inspektion 25 flygtimmar eller 15 dagar, vilket först inträffar, efter den första inspektionen. Där efter upprepade inspektion med intervall av högst 100 flygtimmar. 3 Före 1973-07-01	<u>Underlag</u> Zenith-Aviation Bulletin Service No 10 daterad 1972-11-03. <u>Referens</u> Bureau Veritas Consigne de Navigabilité No 73-20	Filter med P/N FO4-003 har utvändigt en perforerad metallcylinder som i båda ändar är igen-satt med ett plaststycke. Filtrets ytterdiameter är 40,5 mm. Filter med P/N FO4-016 består av ett antal filter-rondeller sam-lade till en cylinder. Filtrets ytterdiameter är 37,5 mm.
					Am

1973-04-02

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för strävgavärande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.