

LUFTFARTSVERKET
 601 79 NORRKÖPING, SVERIGE
 TEL: 011 - 19 20 00
 TELEGRAMADRESSER:
 LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
 KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
 TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Propeller
 PERMALI GROUP-
 HORDEN RICHMOND - 1



LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
741	Propeller tillverkad av Permali Group - Horden Richmond. (samtliga icke omställbara träpropellrar)	Kontroll och eventuellt utbyte av propeller 1 Kontrollera om propellern har skoning i enlighet med "Modification SK 504". Om denna modifiering är införd har propellern ett "M" instämplat efter ritningsnumret på navet. (Exempel på ritningsnummer: Z 8014) 2 Om propellern vid kontroll enligt pos 1 konstateras ha modifiering SK 504 införd (har ett "M" instämplat efter ritningsnumret på navet), skall ny skoning införas enligt modifiering HR 1811 , HR 1812 eller HR 1813. Detta får endast göras av tillverkaren.	Efter 1973-09-24: 1 För propeller med 50 timmars gångtid eller mer: Före nästa flygning. För propeller med mindre gångtid än 50 timmar: Innan 50 timmars gångtid uppnås. 2 För propeller med 50 timmars gångtid eller mer: Före nästa flygning. För propeller med mindre gångtid än 50 timmar: Innan 50 timmars gångtid uppnås.	Referens CAA Mandatory Aircraft Modifications and Inspections Summary.	

1973-09-05

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.