

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Livstidsbegränsning av huvudrotor-"straps"

GÄLLER: Agusta A109A och A109AII, utrustade med "strap assy" P/N 2601521 och P/N 109-0101-95-1/-3/-105

ÅTGÄRD: Byt ut straps, som har uppnått 5000 h eller åtta år från första installation, vilket som först uppnås

Anm: Straps, som har uppnått mer än åtta år vid LVD utgivningsdatum, skall bytas senast vid en kalender-tid av tio år eller 5000 h, vilket som först uppnås

Straps, som har mer än tio år vid LVD utgivningsdatum, skall bytas senast inom sex månader eller vid 5000 h, vilket som först uppnås

TID FÖR
ÅTGÄRD: Vid ovan angivna tider, räknat från LVD Nr 2126 utgivningsdatum (1987-02-23)

UNDERLAG: Agusta BT 109-59

REFERENS: RAI 86-197/A109-41

UTGIVNINGS-
DATUM: 1987-04-10

LFS: 1987:9

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.