

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Korrigerig av självsvängning

GÄLLER: Collins Avionics Division/Rockwell International, modell 51RV-4 VOR/ILS-mottagare P/N 622-3255-XXX, serienummer 5960 t o m 7277 med undantag av enheter redan modifierade enligt Collins Alert Service Bulletin A22, daterad 1986-11-25

ÅTGÄRD: 51RV-4, P/N 622-3255-XXX, S/N 5960 t o m 7277, skall före användning vara modifierade enligt Collins Alert Service Bulletin A22, daterad 1986-11-25

TID FÖR
ÅTGÄRD: Före användning, räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: Collins Alert Service Bulletin A22, daterad 1986-11-25

REFERENS: FAA Priority Letter Airworthiness Directive (AD)
No. 86-25-01

UTGIVNINGS-
DATUM: 1987-03-10

LFS: 1987:8

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress

Gatuadress

Telephone Nr

Telegram

Telex

S-601 79 NORRKÖPING

Vikboplan 11

Nat 011 - 19 20 00
Int + 46 11 - 19 20 00

Civilair
Norrköping

64250