

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Identifiering och urmontering av Collins DME-42

GÄLLER: Collins DME-42 (P/N 622-6263-002)

ÅTGÄRD: Inspektera visuellt alla Collins DME-42-installationer.
I de fall typnummer (P/N) 622-6263-002 sändare/mottagare
påträffas, skall de monteras ur före fortsatt flygning.

Alla berörda enheter måste modifieras och märkas enligt
Collins Service Bulletin DME-42 SB-6, daterad 1986-10-16,
innan de får återmonteras.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 25 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: Collins Service Bulletin DME-42 SB-6

REFERENS: FAA AD 86-22-10

UTGIVNINGS-
DATUM: 1987-03-10

LFS: 1987:8

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anmärkning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i Luftfartsverkets författningssamlingar LFS.