

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av balansvikter för skevroder

GÄLLER: Socata modell TB20, TB21 fr o m S/N 275 t o m S/N 700, dock ej S/N 343, 638, 639, 643, 644, 645, 653, 664, 665, 672, 673, 683, 691, 693, 697 och 698

ÅTGÄRD: Kontrollera att de fem infästningsnitarna, som håller balansvikten på plats, är intakta och att inga sprickor finns runt och i närheten av nitarna, enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 100 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum. Därefter upprepad inspektion var 100:de flygtimme (till dess reparation/utbyte av skevroder har gjorts enligt SB Nr 28).

UNDERLAG: Socata TB SB Nr 28

REFERENS: Consigne de Navigabilité 87-031A

UTGIVNINGS-
DATUM: 1987-04-10

LFS: 1987:9

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.