

KGL LUFTFARTSSTYRELSEN
STOCKHOLM 12, SVERIGE
TFN: Stockholm 52 07 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm. - CIVILAIR STOCKHOLM

UNDERRÄTTELSE FRÅN LUFTFARTSSTYRELSEN

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR

LVA 83
22 juni 1962



BORTTAGANDE AV DÄMPNINGSSKIVOR TYP "RUBATEX"

83.

Gäller:

Tid för åtgärd:

Referens:

Åtgärd:

Flygplan **Piper PA-24 och PA-24 "250"** med serienummer 24-1 t o m 24-2254.

Snarast, dock senast 50 flygtimmar efter denna luftvärdighetsanvisnings utgivningsdatum.

FAA Airworthiness Directive 62-10-3.

Kontrollera utrymmet i båda vingarna för skevroders roderbalanser beträffande förekomst av "Rubatex"-skivor.

Om sådana skivor påträffas (lossnade eller fastsittande) skall dessa borttagas ur flygplanet för att förhindra ofrivillig begränsning av skevroders rörelseområde.

(Piper Service Letter No. 364A av den 14 mars 1962 berör ovanstående ändring.)

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.