

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av kompressorblad

GÄLLER: Pratt & Whitney modell JT15D-1, -1A, -1B, -4, -4B, -4C och -4D

ÅTGÄRD: Byt ut berörda kompressorblad i enlighet med anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR  
ÅTGÄRD: Inom 25 flygtimmar eller 15 dagar, räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: Pratt & Whitney Alert SB No 7257

REFERENS: Kanadensiskt luftvärdighetsdirektiv CF 87-05

UTGIVNINGS-  
DATUM: 1987-05-14

LFS: 1987:11

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.