

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av kroppsror vid bakre vingbalkfästen

GÄLLER: Piper modell PA-25, PA-25-235 och PA-25-260 S/N 25-1 och högre.

ÅTGÄRD: Kontrollera kroppsroren angående korrosion enligt anvisningar i Piper Service Bulletin No 551A eller senare revision

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 30 dagar eller när flygplanet varit i bruk i totalt 1 år, vilket senast inträffar. Därefter i intervall ej överstigande 60 kalendermånader. Flygplan som ej genomgått grundöversyn sedan operation i jordbruksflygverksamhet skall kontrolleras enligt de intervall som anges i FAA AD 77-21-06.

UNDERLAG: Piper Service Bulletin No 551A daterad 77-10-13 eller senare revisioner

REFERENS: FAA AD 77-21-06

BESLUTSDATUM: 1998-01-21

LFS 1998:4

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-192000	Civilair Norrköping	62450