


KGL LUFTFARTSSTYRELSEN
STOCKHOLM 12, SVERIGE
TFN: Stockholm 52 07 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSYA
Komm. - CIVILAIR STOCKHOLM

UNDERRÄTTELSE FRÅN LUFTFARTSSTYRELSEN

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR

LVA 92
23 nov 1962



UTBYT AV SÄKERHETSBÄLTEN

92

Gäller:

Tid för åtgärd:

Referens:

Åtgärd:

Flygplan utrustade med säkerhetsbälten av fabrikat **Auto Crat Manufacturing Company** typ **BN 1-2001, BN 3-1501, BN 3-6001 eller BN 3-7001**.

Snarast, dock senast 25 flygtimmar efter denna luftvärdighetsanvisnings utgivningsdatum.

FAA Airworthiness Directive 62-23-1

Det har konstaterats att säkerhetsbälten av ovannämnda typer, som ej avsetts att användas i flygplan och som ej helt uppfyller fordringarna enligt Technical Standard Order C22, trots detta har blivit märkta med TSO-C22. Med anledning därav skall säkerhetsbälten typ Auto Crat med ovannämnda typbeteckningar utbytas mot säkerhetsbälten, som uppfyller fordringarna enligt TSO-C22.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.